

# 高频脉动粉矿风力磁选机

## 适用范围

## 技术特点

( 200- 260 ) ( 3000- 6000Gs)

1- 20m/s

v w x y z {

| x } ~ € , f z { , ... † z { ‡ „ ^ %o Š < Œ

v w x ' z {

' " "

## 工作原理

• - z { — ~™š > v w œÿ i ç é æ > v w ¥ >

| § " - ©ÿ > v w a « - y z { - ® - z { ° ± j ç ² ÿ

³ - ® ´ μ ¶ · x , ' ... ° » ¼ ½ ¾- ¿ À ¥ > | § Á Â ¿ À

' z { „ > Ã Ä - ® Å j ç ° - Æ Ç È ÿ É Ê œÿ È Ì ´ μ ¶

í Å - ® Ä Ä j ç ° î ï ... É Ê î È Ì ÿ

## 主要技术参数

型号	处理量 (t/h)	磁场强度 (Gs)	转速 (r/min)	筛网规格 (mm)	重量 (kg)
HA66	600	3000	10-15	10	1600
HA1010	1000	3000	20-30	10	2800
HA102	1000	6000	60-100	10	6600
HA1000	1000	3000	10-100		